

RAPPORTO DI LAVORO MANUTENZIONE/INTERVENTI

OEMSERVICE S.r.l.

Via della Repubblica, 49 - 20090 TREZZANO S/N (MI)
TEL. 02/44.53.894 r.a. - FAX 02/27.01.85.17
www.oemservice.info - info@oemservice.info



FLYGT
SERVICE PARTNER PREMIER
Qualificata DPR 177/2011
Certificata UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 45001:2018

N° 19331

Data 10/12/25

EMESSO DA:

Manopoli - Sollo

CLIENTE:

Condominio "QUADRIFOGLIO"
Via delle Querce, 1
RODANO VIGLEPINI (MI)

Tipo e matricola pompe:

Riferimento bolla n° 990
del 9/12/25

uscita
ore

rientro
ore

lavoro totale
ore



INTERVENTO



MANUTENZIONE

UBICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Bianche corsello box

Situazione impianto o lavoro eseguito:

Si procede al rifacimento dell'impianto con tubazione nuova
gabent d. 63Ø con relativo bricchettone di smontaggio e
ricordenza.
Si installa una Pedvallo Vm 15/50 220V con galleggiante suc-
di nuova fornitura.
Si effettuano prove a carico, tutto ok!
Si lascia l'impianto funzionante con pompe in automatico.

Lavori da ultimare:

Locale tecnico pieno, si ribadisce: - DA PULIRE!
Si lascia nel locale pompa con tubazione vecchia!

Il tecnico

Il rappresentante della Committente

Nome

Cognome

Qualifica

FIRMA: